



PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di Barano d'Ischia (NA)



Allegati

Aggiornamento: Giugno 2024


Il tecnico incaricato
Dott. Geol. Francesco Cuccurullo

Il R.U.P.
Arch. Agnese Cianciarelli

Il sindaco
Dott. Dionigi Gaudio



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC01a		AT01 - AREA DI ATTESA		
FOTOGRAFIA		GOOGLE EARTH		STRALCIO PLANIMETRICO
				

Luogo: Via S. G. Battista					
COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO
Longitudine E 13.911448° Latitudine N 40.715186°	290	376.1	251	Area circondata in parte da muri ed abitazioni	Idraulico Frana Vulcanico Maremoti Sismico
					VIE D'ACCESSO
					Buonopane
					Via S. Giovanni Battista


		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)				
		Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC01b		AREA DI ATTESA AT 01				
		Ubicazione: Via S. G. Battista				
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato	✓	Allaccio rete idrica	SI	
		Asfalto		Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	SI	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	SI	
				Allaccio rete telefonica	SI	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	...	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	SI	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		12 e 13				
Rischio vulcanico	SI	Proprietà				
		Comunale				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC02a	AT02 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via Candiano	
---------------------	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitude E 13.912849° Latitude N 40.715079°	280	768.8	513	Campetto	Frana Vulcanico Maremoti Sismico	Buonopane	Via S. Giovanni Battista Via Candiano


	COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA) <i>Piano di Emergenza Comunale</i>				
SCHEDA PC02b	AREA DI ATTESA AT 02				
Ubicazione: Via Candiano					
USO IN CASO DI		Dati operativi		Note	
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale	Elisuperficie	NO	
		Cemento	Sistema antincendio	...	
		Selciato	Allaccio rete idrica	SI	
		Asfalto	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico	Allaccio rete elettrica	SI	
Rischio idraulico (alluvione)	NO		Allaccio rete fognaria	SI	
			Allaccio rete telefonica	SI	
			Illuminazione	SI	
			Copertura radio analogica	...	
			Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI		Copertura Wi-Fi	...	
			Disponibilità strutture coperte	SI	
			Disponibilità parcheggi auto	SI	
			Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area			
		12			
Rischio vulcanico	SI	Proprietà			
		Comunale			



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC03a	AT03 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via Angelo Migliaccio 185						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.912065° Latitudine N 40.716150°	308	205.9	137	Parcheggio (circa 12 posti auto)	Idraulico Frana Vulcanico Incendio Maremoti Sismico	Buonopane	Via Angelo Migliaccio

		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)				
		Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC03b		AREA DI ATTESA AT 03				
		Ubicazione: Via Angelo Migliaccio				
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato		Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	...	
				Allaccio rete telefonica	NO	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	...	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	NO	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		13				
Rischio vulcanico	SI	Proprietà				
		Comunale				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC04a	AT04 - AREA DI ATTESA	
--------------	-----------------------	--

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via Angelo Migliaccio 30					
---------------------------------	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.912362° Latitudine N 40.713045°	258	396.0	264	Parcheggio (circondato da pareti protette da reti paramassi)	Idraulico Vulcanico Maremoti Sismico	Buonopane	Via Migliaccio

		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)				
		Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC04b		AREA DI ATTESA AT 04				
		Ubicazione: Via Angelo Migliaccio				
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato		Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	...	
				Allaccio rete telefonica	NO	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	...	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	NO	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		12				
Rischio vulcanico	SI	Proprietà				
		Comunale				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC05a	AT05 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via Vado Michele

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.910105° Latitudine N 40.712856°	274	129.8	87	Slargo stradale (piazzetta)	Idraulico Frana Vulcanico Maremoti	Buonopane	Via Vado Michele

		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)				
		Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC05b		AREA DI ATTESA AT 05				
		Ubicazione: Via Vado Michele				
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale Cemento Selciato Asfalto Materiale sintetico	 ✓ 	Elisuperficie Sistema antincendio Allaccio rete idrica Allaccio rete gas Allaccio rete elettrica Allaccio rete fognaria	NO	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete telefonica Illuminazione Copertura radio analogica Copertura radio digitale Copertura Wi-Fi	NO SI ... SI ...	
Rischio sismico	SI			Disponibilità strutture coperte Disponibilità parcheggi auto Facilità di accesso	NO SI SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		13				
Rischio vulcanico	SI	Proprietà				
		Comunale				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC06a	AT06 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Piazza S. Rocco						
------------------------	--	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.919074° Latitudine N 40.708848°	212	1132.4	755	Piazza	Frana Vulcanico Maremoti Sismico	Barano	SP 270

		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)				
		Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC06b		AREA DI ATTESA AT 06				
		Ubicazione: Piazza S. Rocco				
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato		Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	...	
				Allaccio rete telefonica	NO	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	...	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	NO	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		2				
Rischio vulcanico	SI	Proprietà				
		Comunale				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC07a	AT07 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via Corrado Buono						
COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)
Longitudine E 3.917519° Latitudine N 40.709058°	230	330.0	220	Parcheggio (Comune sede COC)	Idraulico Frana Vulcanico Maremoti Sismico	Barano Via Corrado Buono


		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)				
		Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC07b		AREA DI ATTESA AT 07				
		Ubicazione: Via Corrado Buono				
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato		Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	...	
				Allaccio rete telefonica	NO	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	...	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	NO	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		1				
Rischio vulcanico	SI	Proprietà				
		Comunale				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC08a	AT08 - AREA DI ATTESA	
--------------	-----------------------	--

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------




Luogo: Via Croce Testaccio – P.zza Mar De Plata		
---	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.919110° Latitudine N 40.705235°	151	1506.9	1005	Giardinetto	Idraulico Frana Maremoti Sismico	Testaccio	Via Croce Testaccio

		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)				
		Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC08b		AREA DI ATTESA AT 08				
		Ubicazione: Piazza Mar De Plata				
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato		Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	...	
				Allaccio rete telefonica	NO	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	...	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	NO	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		6				
Rischio vulcanico	SI	Proprietà				
		Comunale				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC09a		AT09 - AREA DI ATTESA		
FOTOGRAFIA		GOOGLE EARTH		STRALCIO PLANIMETRICO
				

Luogo: Via Leon Cattolica							
COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitude E 13.926563° Latitude N 40.714266°	143	1063.9	709	Parcheggio Cimitero	Idraulico Frana Incendio Maremoti Sismico	Piedimonte	SP 270 Via Casabona


	COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA) <i>Piano di Emergenza Comunale</i>				
SCHEDA PC09b	AREA DI ATTESA AT 09				
Ubicazione: Via Leon Cattolica					
USO IN CASO DI		Dati operativi		Note	
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale	Elisuperficie	NO	
		Cemento	Sistema antincendio	...	
		Selciato	Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico	Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	SI		Allaccio rete fognaria	...	
			Allaccio rete telefonica	NO	
			Illuminazione	SI	
			Copertura radio analogica	...	
			Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI		Copertura Wi-Fi	...	
			Disponibilità strutture coperte	NO	
			Disponibilità parcheggi auto	SI	
			Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area			
		7			
Rischio vulcanico	NO	Proprietà			
		Comunale			



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC10a	AT10 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------




Luogo: Via L. Scotti – P.zza Piedimonte						
---	--	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.925142° Latitudine N 40.716845°	155	840.1	560	Piazza (con parcheggio interrato)	Idraulico Frana Maremoti Sismico	Piedimonte	Via Scotti

		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)				
		Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC10b		AREA DI ATTESA AT 10				
		Ubicazione: Via L. Scotti - P.zza Piedimonte				
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato		Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	...	
				Allaccio rete telefonica	NO	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	...	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	NO	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		7				
Rischio vulcanico	NO	Proprietà				
		Comunale				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC11a		AT11- AREA DI ATTESA		
FOTOGRAFIA		GOOGLE EARTH		STRALCIO PLANIMETRICO
				


Luogo: Via L. Scotti							
COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitude E 13.925532° Latitude N 40.716120°	152	331.4	321	Parcheggio	Frana Incendio Maremoti	Piedimonte	Via Scotti

		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)			
		Piano di Emergenza Comunale			
SCHEDA PC11b		AREA DI ATTESA AT 11			
		Ubicazione: Via L. Scotti			
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi	Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO
		Cemento		Sistema antincendio	...
		Selciato		Allaccio rete idrica	...
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	...
				Allaccio rete telefonica	NO
				Illuminazione	SI
				Copertura radio analogica	...
				Copertura radio digitale	SI
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...
				Disponibilità strutture coperte	NO
				Disponibilità parcheggi auto	SI
				Facilità di accesso	SI
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area			
		7			
Rischio vulcanico	NO	Proprietà			
		Comunale			

COMUNE DI BARANO DI ISCHIA
Piano di Protezione Civile Comunale

SCHEDA PC12a	AT12 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via Vicinale Cesa Starza					
---------------------------------	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitude E 13.931250° Latitude N 40.717255°	142	443.3	296	Parcheggio	Idraulico Frana Maremoti Sismico	Piedimonte	Via Starza Via Testa Via Vic. Cesa Starza


		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA) <i>Piano di Emergenza Comunale</i>				
SCHEDA PC12b		AREA DI ATTESA AT 12				
Ubicazione: Via Vicinale Cesa Starza						
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato	✓	Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto		Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	...	
				Allaccio rete telefonica	NO	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	...	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	NO	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		8				
Rischio vulcanico	NO	Proprietà				
		Comunale				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC13a	AT13 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via V. Di Meglio						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.936385° Latitudine N 40.716205°	110	1707.7	1138	Supermercato Sebon	Idraulico Maremoti Sismico	Piedimonte	Via Di Meglio

	COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA) <i>Piano di Emergenza Comunale</i>					
SCHEDA PC13b	AREA DI ATTESA AT 13					
Ubicazione: Via V. Di Meglio						
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi	Note	
Rischio idrogeologico (frana)	NO	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	SI	
		Selciato		Allaccio rete idrica	SI	
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	SI	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	SI	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	SI	
				Allaccio rete telefonica	SI	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	...	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	SI	
				Disponibilità strutture coperte	SI	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		22				
Rischio vulcanico	NO	Proprietà				
		Proprietà privata				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC14a	AT14 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------




Luogo: Via Spalatriello						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.937527° Latitudine N 40.722725°	88	457.9	305	Parcheggio	Idraulico Frana Maremoti Sismico	Fiaiano	Via Spalatriello

		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)			
		Piano di Emergenza Comunale			
SCHEDA PC14b		AREA DI ATTESA AT 14			
		Ubicazione: Via Spalatriello			
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi	Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO
		Cemento		Sistema antincendio	...
		Selciato		Allaccio rete idrica	...
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	...
				Allaccio rete telefonica	...
				Illuminazione	SI
				Copertura radio analogica	...
				Copertura radio digitale	SI
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...
				Disponibilità strutture coperte	NO
				Disponibilità parcheggi auto	SI
				Facilità di accesso	SI
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area			
		8			
Rischio vulcanico	NO	Proprietà			
		Comunale			



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC15a		AT15 - AREA DI ATTESA		
FOTOGRAFIA		GOOGLE EARTH		STRALCIO PLANIMETRICO
				

Luogo: Via Duca Degli Abruzzi							
COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitude E 13.928200° Latitude N 40.723183	202	764.7	510	Parcheggio supermerca to (area privata)	Idraulico Frana Maremoti Sismico	Fiaiano	Via Duca degli Abruzzi


		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)			
		Piano di Emergenza Comunale			
SCHEDA PC15b		AREA DI ATTESA AT 15			
		Ubicazione: Via Duca Degli Abruzzi			
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi	Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO
		Cemento		Sistema antincendio	SI
		Selciato		Allaccio rete idrica	SI
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	SI
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	SI
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	SI
				Allaccio rete telefonica	SI
				Illuminazione	SI
				Copertura radio analogica	NO
				Copertura radio digitale	SI
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	SI
				Disponibilità strutture coperte	SI
				Disponibilità parcheggi auto	SI
				Facilità di accesso	SI
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area			
		10			
Rischio vulcanico	SI	Proprietà			
		Proprietà privata			



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC16a	AT16 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via Duca Degli Abruzzi						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZION E)	VIE D'ACCESSO
Longitudine N 13.928763° Latitudine E 40.724452°	200	239.3	160	Parcheggio chiesa	Frana Maremoti Sismico	Fiaiano	Via Duca degli Abruzzi


		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA) Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC16b		AREA DI ATTESA AT 16				
Ubicazione: Via Duca Degli Abruzzi						
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato		Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	...	
				Allaccio rete telefonica	...	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	NO	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	SI	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		10				
Rischio vulcanico	SI	Proprietà				
		...				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC17a	AT17 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via Acquedotto						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.931220° Latitudine N 40.728618°	168	701.8	468	Parcheggio scuola	Idraulico Frana Maremoti Sismico	Fiaiano	Via Acquedotto Via Garibaldi Via Montagna


		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)				
		Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC17b		AREA DI ATTESA AT 17				
		Ubicazione: Via Acquedotto				
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	SI	
		Selciato		Allaccio rete idrica	SI	
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	SI	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	SI	
				Allaccio rete telefonica	SI	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	NO	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	SI	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		9				
Rischio vulcanico	SI	Proprietà				
		Comunale				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC18a	AT18 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Piazza di Fiaiano						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitude E 13.931220° Latitude N 40.728618°	168	625.1	417	Piazza	Idraulico Maremoti Sismico	Fiaiano	Via Garibaldi Via Nuova dei Conti


		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA) Piano di Emergenza Comunale			
SCHEDA PC18b		AREA DI ATTESA AT 18			
Ubicazione: Piazza di Fiaiano					
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi	Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO
		Cemento		Sistema antincendio	...
		Selciato		Allaccio rete idrica	...
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	...
				Allaccio rete telefonica	...
				Illuminazione	SI
				Copertura radio analogica	NO
				Copertura radio digitale	SI
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...
				Disponibilità strutture coperte	...
				Disponibilità parcheggi auto	SI
				Facilità di accesso	SI
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area			
		11			
Rischio vulcanico	SI	Proprietà			
		Comunale			



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC19a	AT19 - AREA DI ATTESA	
--------------	-----------------------	--

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via G. Garibaldi						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.933705° Latitudine N 40.729245°	150	163.4	109	Area giochi Pineta di Fiaiano	Idraulico Frana Incendio Maremoti Sismico	Fiaiano	Via Montagna Via Garibaldi


		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)				
		Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC19b		AREA DI ATTESA AT 19				
		Ubicazione: Via G. Garibaldi				
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato	✓	Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto		Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	SI			Allaccio rete fognaria	...	
				Allaccio rete telefonica	...	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	NO	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	...	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		30				
Rischio vulcanico	SI	Proprietà				
		Comunale				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC20a	AT20 - AREA DI ATTESA
--------------	-----------------------

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via Cretaio						
--------------------	--	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.922945° Latitudine N 40.735348°	262	253.6	169	Area Ristorante Focolare e area pubblica	Incendio Maremoti Sismico	Cretaio	Via Vic. Cretaio


		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA) Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC20b		AREA DI ATTESA AT 20				
Ubicazione: Via Cretaio						
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	NO	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato		Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	NO			Allaccio rete fognaria	...	
				Allaccio rete telefonica	...	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	NO	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	...	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		tra 15 e 26				
Rischio vulcanico	SI	Proprietà				
		Comunale				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC21a	AT21 - AREA DI ATTESA	
--------------	-----------------------	--

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via Maronti						
--------------------	--	--	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.910504° Latitudine N 40.701643°	12	1037.3	692	Parcheggi privati	Frana Vulcanico Maremoti Sismico	Maronti	Via Maronti



		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)				
		Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC21b		AREA DI ATTESA AT 21				
		Ubicazione: Via Maronti				
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato		Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	NO			Allaccio rete fognaria	...	
				Allaccio rete telefonica	...	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	NO	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	...	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	SI	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		5				
Rischio vulcanico	NO	Proprietà				
		Proprietà privata				



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Piano di Emergenza Comunale

SCHEDA PC22a	AT22 - AREA DI ATTESA	
--------------	-----------------------	--

FOTOGRAFIA	GOOGLE EARTH	STRALCIO PLANIMETRICO
------------	--------------	-----------------------



Luogo: Via Maronti				
--------------------	--	--	--	--

COORDINATE	ALTITUDINE (m.s.l.m.)	SUPERFICIE (MQ)	RICETTIVITÀ (ABITANTI)	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA RISCHIO	LOCALITÀ (FRAZIONE)	VIE D'ACCESSO
Longitudine E 13.911361° Latitudine N 40.701412°	11	356.7	238	Piazza	Frana Vulcanico Sismico	Maronti	Via Maronti

		COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)				
		Piano di Emergenza Comunale				
SCHEDA PC22b		AREA DI ATTESA AT 22				
		Ubicazione: Via Maronti				
USO IN CASO DI		Tipologia di suolo		Dati operativi		Note
Rischio idrogeologico (frana)	SI	Suolo naturale		Elisuperficie	NO	
		Cemento		Sistema antincendio	...	
		Selciato		Allaccio rete idrica	...	
		Asfalto	✓	Allaccio rete gas	...	
		Materiale sintetico		Allaccio rete elettrica	...	
Rischio idraulico (alluvione)	NO			Allaccio rete fognaria	...	
				Allaccio rete telefonica	...	
				Illuminazione	SI	
				Copertura radio analogica	NO	
				Copertura radio digitale	SI	
Rischio sismico	SI			Copertura Wi-Fi	...	
				Disponibilità strutture coperte	...	
				Disponibilità parcheggi auto	SI	
				Facilità di accesso	SI	
Rischio maremoto	NO	Sezioni censuarie in cui ricade l'area				
		5				
Rischio vulcanico	NO	Proprietà				
		Comunale				

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-01

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 12

Coordinate UTM: Lat. 40.718104° - Long. 13.909557°

Corso d'acqua: Assente

Località: Toccaneto



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☒ Strade interessate dalla frana
☒ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-02

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE


Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 12

Coordinate UTM: Lat. 40.717973° - Long. 13.909428°

Corso d'acqua: Assente

Località: Toccaneto



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☒ Strade interessate dalla frana
☒ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-03

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: tra 12 e 13

Coordinate UTM: Lat. 40.715790° - Long. 13.910477°

Corso d'acqua: Assente

Località: Buonopane



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotti
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiati
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancanti
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☒ Altro: Zona di incanalamento e passaggio di acqua in concomitanza di eventi meteorici significativi	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-04

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 12

Coordinate UTM: Lat. 40.715258° - Long. 13.913012°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Buonopane



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☒ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-05

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: tra 12 e 13

Coordinate UTM: Lat. 40.714553° - Long. 13.912732°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Buonopane



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☒ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-06

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE


Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: tra 12 e 13

Coordinate UTM: Lat. 40.711671° - Long. 13.913529°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Nitrodi



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☒ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-07

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 3

Coordinate UTM: Lat. 40.707433° - Long. 13.919640°

Corso d'acqua: Assente

Località: Pendio del Gelso



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☒ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-08

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 6

Coordinate UTM: Lat. 40.707433° - Long. 13.919640°

Corso d'acqua: Assente

Località: Testaccio



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☒ Altro: Zona soggetta ad allagamenti concentrati in concomitanza di eventi meteorici intensi	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-09

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE


Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 5

Coordinate UTM: Lat. 40.702115° - Long. 13.915808°

Corso d'acqua: Assente

Località: Maronti



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☒ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-10

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE


Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 5

Coordinate UTM: Lat. 40.702017° - Long. 13.915438°

Corso d'acqua: Assente

Località: Maronti



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☒ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-11

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE


Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 5

Coordinate UTM: Lat. 40.701862° - Long. 13.914828°

Corso d'acqua: Assente

Località: Maronti



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☒ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-12

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE


Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 5

Coordinate UTM: Lat. 40.701823° - Long. 13.912016°

Corso d'acqua: Assente

Località: Maronti



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☒ Strade interessate dalla frana
☒ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-13

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 5

Coordinate UTM: Lat. 40.701853° - Long. 13.910440°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Maronti



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☒ Strette che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☒ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☒ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☒ Strade interessate dalla frana
☒ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-14

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 5

Coordinate UTM: Lat. 40.700349° - Long. 13.915408°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Maronti



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☒ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☒ Strette che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☒ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☒ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-15

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 7

Coordinate UTM: Lat. 40.716212° - Long. 13.925337°

Corso d'acqua: Assente

Località: Piedimonte



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☒ Attraversamenti a raso
☐ Strettoie che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-16

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 7

Coordinate UTM: Lat. 40.713465° - Long. 13.926992°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Cimitero



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☒ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☒ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☒ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-17

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 7

Coordinate UTM: Lat. 40.713526° - Long. 13.927339°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Cimitero



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☒ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☒ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☒ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-18

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 7

Coordinate UTM: Lat. 40.713492° - Long. 13.927819°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Cimitero



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☒ Attraversamenti a raso
☐ Strettoie che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☒ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☒ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-19

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 7

Coordinate UTM: Lat. 40.713550° - Long. 13.928072°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Cimitero



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strettoie che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☒ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☒ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-20

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 8

Coordinate UTM: Lat. 40.716599° - Long. 13.930794°

Corso d'acqua: Assente

Località: Starza



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☒ Altro: Zona con allagamenti concentrati in concomitanza di eventi meteorici intensi	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-21

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 8

Coordinate UTM: Lat. 40.716498° - Long. 13.930902°

Corso d'acqua: Assente

Località: Starza



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☒ Altro: Zona con allagamenti concentrati in concomitanza di eventi meteorici intensi	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-22

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 17

Coordinate UTM: Lat. 40.715065° - Long. 13.933435°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Casabona



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☒ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☒ Strette che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☒ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☒ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-23

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE


Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 22

Coordinate UTM: Lat. 40.715157° - Long. 13.935521°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Casabona



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☒ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☒ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscigliamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-24

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE


Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 22

Coordinate UTM: Lat. 40.715211° - Long. 13.935823°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Casabona



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☒ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☒ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscigliamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-25

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE


Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 10

Coordinate UTM: Lat. 40.727850° - Long. 13.927501°

Corso d'acqua: Assente

Località: Posta Lubrano



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☒ Strade interessate dalla frana
☒ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-26

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE


Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 10

Coordinate UTM: Lat. 40.727736° - Long. 13.927571°

Corso d'acqua: Assente

Località: Posta Lubrano



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☒ Strade interessate dalla frana
☒ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscellamento superficiale
☐ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-27

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE

Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 30

Coordinate UTM: Lat. 40.728017° - Long. 13.931676°

Corso d'acqua: Assente

Località: L'Arso



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☐ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☐ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☐ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☐ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☒ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscaldamento superficiale
☒ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-28

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE


Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 26

Coordinate UTM: Lat. 40.720707° - Long. 13.922407°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Maisto



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☒ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☒ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strettoie che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☒ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscaldamento superficiale
☒ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____

SCHEDA MONOGRAFICA

BARANO D'ISCHIA - PC-29

PUNTO CRITICO

LOCALIZZAZIONE


Zona di presidio: Non definita

Zona censuaria: 26

Coordinate UTM: Lat. 40.720316° - Long. 13.922443°

Corso d'acqua: Asta torrentizia

Località: Maisto



TIPOLOGIA (SCENARIO IDRAULICO)

☒ Fitta vegetazione in alveo	☐ Discariche in alveo
☒ Fenomeni erosivi in alveo	☐ Tratti di alveo pensile
☐ Tratti di alveo sovralluvionato	☐ Attraversamenti a raso
☐ Strette che possono generare rigurgiti	
☒ Zone di possibile ostruzione (frane in alveo, repentina riduzione della capacità di trasporto, ecc.)	
☐ Arginatura con altezza diseguale	☐ Argine rotto
☐ Argine con altezza insufficiente	☐ Argine danneggiato
☐ Arginatura discontinua	☐ Argine mancante
☒ Sponde non protette potenzialmente erodibili	
☐ Opere di sistemazione incomplete	
☐ Zone con cantieri attivi	
☐ Punti di possibile esondazione e/o rottura	
☐ Tratto tombato	
☐ Zone potenzialmente interessate dall'apertura di fontanazzi	
☐ Altro: _____	

TIPOLOGIA (SCENARIO FRANE)

☐ Opere di contenimento
☐ Opere di drenaggio
☐ Strade interessate dalla frana
☐ Edifici interessati dalla frana
☐ Ruscaldamento superficiale
☒ Canalizzazioni
☐ Zone di infiltrazione
☐ Altro: _____